



DISTRIBUCIÓN DE CIMENTACIÓN EN PLANTA
e_1/60

COTA DE PAVIMENTO ACABADO

DETALLE MURO DE CONTENCION
Hormigón HA25
Acero B500S
e_1/20

