


CT EQUIPAMIENTOS PLAZA DEL PILAR

Datos Generales

| | | | |
|-------------------------|--|--------------------|--------|
| Denominación: | 759 - CT EQUIPAMIENTOS PLAZA DEL PILAR | | |
| 2ª Denominación: | CT Casa Consistorial | | |
| Matricula: | CHI CT PILAR | | |
| Año: | | Local/Piso: | |
| UC: | Sí | Estado: | ACTIVO |
| Distrito/Barrio: | CASCO HISTORICO | | |
| Dirección: | Pza. PILAR, 18 ; CP 50003 | | |
| Complejo: | No pertenece a ningún complejo | | |
| Servicio gestor: | Arquitectura | | |
| Uso principal: | AUX Equipamiento Auxiliar | | |
| Uso específico: | AUX CT Centro transformación | | |
| Modelo mant.: | Sin definir | | |
| Descripción: | | | |



Contacto

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Teléfonos: | Fax: |
| Email: | |
| Resp. municipal: | Alonso Dominguez, Pedro Antonio |

| Responsables del centro: | |
|--------------------------|--|
| Directivo: | |
| Operativo: | |

Información Gráfica

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Clave parcelaria: | Estado plano: |
| Observaciones: | |

Inventario

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Numero activo: | Uso: |
| Codigo propiedad: | Propiedad: |
| Observaciones: | |

Superficies

| Areas | | Mantenimiento | |
|---------------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| Ocupada edificio: | 0 m2 | Construída: | 0 m2 |
| Exterior: | 0 m2 | Cubierta: | 0 m2 |
| TOTAL: | 0 m2 | Urbanización: | 0 m2 |
| Equipamiento Urbanístico: | | Equip. Exterior: | 0 m2 |
| | | TOTAL: | 0 m2 |
| Edificación | | Limpieza | |
| Util: | Sobre Rasante: 0 m2 | Interior: | 0 m2 |
| | Bajo Rasante: 0 m2 | Almacenes / Garajes: | 0 m2 |
| | TOTAL: | Equivalente: | 0.00 m2 |
| Construída: | Sobre Rasante: 0 m2 | Exterior: | 0 m2 |
| | Bajo Rasante: 0 m2 | TOTAL: | 0 m2 |
| | TOTAL: 0 m2 | | |

Revisión

| | | |
|---------------------|----|-------------------------|
| Revisado: | No | Ultima revisión: |
| Responsable: | | |

Unidad de conservación

| | | | | | |
|-----------------------|------|-----------------------|------------|--------------------|----|
| Estado: | Alta | Fecha alta: | 01/11/2012 | Fecha baja: | |
| Energía: | Sí | Mantenimiento: | Sí | Limpieza: | No |
| Observaciones: | | | | | |

Garantía

En periodo de garantía: No

Fecha de fin de garantía:

Observaciones:

Energía

| Tipo | Estado | Contrato (CUPs) | Origen | Observaciones | % |
|--------------|--------|------------------------|--------|---------------|------|
| Electricidad | Alta | ES0031300245993001WY0F | Propia | | 100% |

Equipamientos a los que se deriva energía

| Tipo | Contrato (CUPs) | Equipamiento | % |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|-----|
| Electricidad | ES0031300245993001WY0F | 7 - LONJA | 10% |
| Electricidad | ES0031300245993001WY0F | 8 - CASA CONSISTORIAL | 40% |
| Electricidad | ES0031300245993001WY0F | 37 - OFICINA TURISMO PLAZA DEL PILAR | 10% |

Mantenimiento

| Origen | Contrato | % |
|--------|------------------|------|
| Propia | ELDU ARAGON S.A. | 100% |

Equipamientos a los que se deriva mantenimiento

| Equipamiento | % |
|--------------------------------------|-----|
| 7 - LONJA | 10% |
| 8 - CASA CONSISTORIAL | 40% |
| 37 - OFICINA TURISMO PLAZA DEL PILAR | 10% |